

Debe Flowgroup AB
Kund
Färgvägen 1
443 61 STENKULLEN

AR-19-SS-005509-01

EUSEST-00107010

Kundnummer: SL8493439

Uppdragsmärkn.
Radiator VVS

Analysrapport

Provnummer:	177-2019-03201566	Ankomsttemp °C Mikro	8,0		
Provbeskrivning:		Provtagningsdatum	2019-03-20 14:20		
Matris:	Brunnsvatten	Mikrob. analys påbörjad	2019-03-20 21:35		
Provet ankom:	2019-03-20 19:40	Provtagare	Leif Ohlsson		
Utskriftsdatum:	2019-04-02	Telefonnr	0702468593		
Provmärkning:	Tappkran filtererat vatten				
Analys	Resultat	Enhet	Mäto.	Metod/ref	
Odlingsbara mikroorganismer 22°C	64	cfu/ml		ISO 6222	a)
Långsamväxande bakterier	1400	cfu/ml		ISO 6222 mod	a)
Koliforma bakterier 35°C	< 1	cfu/100 ml		SS 028167-2 mod.	a)
Escherichia coli	< 1	cfu/100 ml		SS 028167-2 mod, SS-EN ISO 9308-1/AC:2008	a)
Mikrobiologisk bedömning Tjänligt (enl. Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning)					
Hur tolkar jag resultatet? Förklaring till analysresultatet gällande din brunnsvattenanalys hittar du på vår hemsida: www.eurofins.se/tjanster/miljo-vatten/dricksvatten/brunnsvatten					

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Pegasuslab AB (Uppsala), SWEDEN

Changwen Wang, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.